

Produktoptimierung

Honda NC700 / NC750 Serie Modelljahr 2014

Sehr geehrte Honda Fahrerin, sehr geehrter Honda Fahrer,

im Rahmen unserer fortwährenden Qualitätskontrollen haben wir festgestellt, dass bei bestimmten NC700/NC750 Fahrzeugen des Modelljahrs 2014 eine vorbeugende Reparaturmaßnahme erforderlich ist.

Das Problem besteht darin, dass sich der Deckel des Staufachs nicht öffnen lässt, da sich der Schlüssel weiterdreht. Um dieses Problem zu beseitigen, werden die betreffenden Schlosszylinderteile ersetzt und Hochdruckfett auf die Gleitflächen aufgetragen, damit sich der Staufachdeckel bei allen betroffenen Modellen wieder öffnen lässt.

Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Honda Vertragshändler in Verbindung, um einen Termin für eine Reparatur zu vereinbaren. Bitte halten Sie die **Fahrgestellnummer** (siehe Adressfeld oben) und den **aktuellen Kilometerstand** Ihres Fahrzeugs für den Händler bereit. Den für Sie nächstgelegenen Honda Partner erfahren Sie auch unter www.honda.de. Die Überprüfung sollte max. 1 Stunde dauern, planen Sie bitte einen halben Tag ein, um dem Händler eine flexible Zeitplanung zu erlauben. Die mit dieser Aktion verbundenen Arbeiten sind für Sie kostenlos.

Sollte Ihr Fahrzeug ein Saisonkennzeichen haben, lassen Sie die Aktion bitte im Frühjahr 2015 durchführen.

Die Halteranschriften für dieses Schreiben haben wir aus unserer Kundendatenbank bzw. unserem Garantie-System selektiert. Sollten Sie nicht mehr im Besitz des Fahrzeugs sein, informieren Sie uns bitte unter info@honda.de.

Für mögliche Unannehmlichkeiten, die Ihnen hierdurch entstehen, bitten wir Sie um Entschuldigung.

Mit freundlichen Grüßen

Honda Deutschland

Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd