

## Service - Information

### für REIFENUMRÜSTUNGEN an Honda - Krafträdern

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten ( Verkehrsblatt 2000, S.627 ).

Fahrzeugtyp	Handels- Bezeichnung	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
RC 95	X ADV/ADV 750	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 R17 M/C 58H TRAIL WING TW101 M h. 160/60 R15 M/C 67H TRAIL WING TW152 M  <b>Ohne Markenbindung</b>	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) Sport Touring <b>T30F EVO</b> h. 160/60 R15 M/C 67H Battlax <b>SC R</b>

#### **Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !**

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringlich empfohlen.

Bad Homburg, den 28.06.2017

W. Terfloth  
Leiter Verkauf Motorradreifen  
BRIDGESTONE  
Deutschland GmbH

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils  
neuesten Fassung - ist einzusehen unter:  
[www.bridgestone.de](http://www.bridgestone.de)